



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version 2.2.18
Datum/Uhrzeit 06.09.2017 11:04

Diagnoseinterface KKL-Interface FTDI
SystemID 8W36MTHWTDAB97SCR6

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 906 018 F Beschreibung 1.8L R4 5VT 0005
Codierung 05001
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Fehler

18014 - P1606 Schlechtwegeinfo/Motorsollmom.vom ABS-SG

elektr.Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch

17544 - P1136 Bank1,Gemischadaption (add)

System zu mager, 35-10, sporadisch

16795 - P0411 Sekundärluftsystem

Durchfluss fehlerhaft, 35-00

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 8E0 614 111 B Beschreibung ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Zusatzinfo 0273004283 BB 24332

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 3B1 907 044 B Beschreibung CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung 02000
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 1J0 909 607 Beschreibung A AIRBAG VW3 S V04
Codierung 00065
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 3B1 919 880 Beschreibung B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Zusatzinfo IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1380895
Codierung 05142
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

OBD II (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 959 799 AH	Beschreibung	3C Zentral-SG Komf. 0001
Zusatzinfo	1J1959801D 3C Türsteuerger. FS0002r 1J1959802E 3C Türsteuerger. BF0002B 1J4959811D 3C Türsteuerger. HL0002r 1J4959812D 3C Türsteuerger. HR0002r		
Codierung	04097		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

00956 Schlüssel 2

Adaptionsgrenze überschritten, sporadisch

00931 Schließeinheit für Zentralverriegelung (F223)

hinten rechts, unplausibles Signal, sporadisch

Leuchtweitenregelung (0x55)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 907 357	Beschreibung	LEUCHTWEITEREGLER D003
Codierung	00015		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler